

# 硬質地盤クリア工法



工事名	町道平田小柳線(田中橋下部工)28年発生橋梁災害復旧工事
施工場所	熊本県上益城郡益城町福原地内
発注者	熊本県
元請業者	共栄・隆勢復旧・復興建設共同企業体
下請業者	株式会社東工業
施工業者	有限会社池上クレーン
施工期間	2019年3月～2019年4月
施工機械	ECO-400S SL-800Ri
型式・寸法	SP4型 L=17.0m n=92枚・SP3型 L=11.0m n=46枚・SP3型 L=11.5m n=77枚
特徴・効果	